

Kegiatan Check Connection dan Verifikasi E- Lanyard dan Guarding Prime Coater

1. Melakukan koordinasi dengan divisi produksi (Coater) sebelum melakukan verifikasi sensor proximity



2. Verifikasi E-Lanyard dan Guarding Prime Coater



3. Check HMI pada saat E-Lanyard dan Guarding Prime Coater disentuh (Posisi kanan gambar ketika belum disentuh dan Posisi kiri gambar ketika sudah disentuh)



