

Kegiatan Cnnect Power Conductivitymeter HWR


1. Melepas kabel yang terconnect pada panel conductivity mater yang lama




2. Melepas conductivity sensor yang lama



3. Kegiatan pengonectan kabel conductivity yang baru



4. Setelah pengonectan kabel



5. Melakukan pemasangan conductivity meter yang baru



6. Kegiatan pulling flexible dan pemasangan tibox



