

PM Cleaning, Cek Resistansi, dan Tightening Motor Hoist Crane Exit 12,5 T

1. Kegiatan pengecekan issue (Oli yang menetes dari atas crane)



2. Terdapat issue adanya kebocoran tipis pada area mechanical motor Hoist crane




3. Kegiatan greasing with demag



4. Preventive fan Motor Hoist Crane Exit 12,5 T



5. Terdapat issue adanya percikan didalam kontaktor, pertanda kontaktor sudah mulai Haus



6. Proses pemasangan kontaktor yang baru



7. After pemasangan kontaktor yang baru

