


Perbaiki sensor level switch di pit sewage water cleaning section

Pada tanggal 4 Wawan, Dias, Hilmy melakukan pekerjaan Perbaiki sensor level switch di pit sewage water cleaning section, berikut dibawah ini:\

1. Hilmy dan pandu sedang melakukan pengetestan gas detector pada pit sewage cleaning water cleaning section dibantu oleh project (memasang blower)



2. Kegiatan Dias dan Wawan memasuki area pit sewage untuk memperbaiki level switch sensor



3. Setelah diperiksa, Sensor level low Waste water sudah diganti dengan yg baru, Sensor High sudah verifikasi juga (Avo meter dan Hmi Signal)
Namun setelah air waste terisi sensor High aktif terus padahal belum tercapai.
Penyebab: sensor level high juga terindikasi rusak setelah terkena air was
Next di planning kan lagi penggantian sensor level high

